

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN SENSOR LEVEL TANGKI SOLAR DAN DVR CCTV
LOKASI: BOOSTER PUMP LAU BENG KLEWANG

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	Endress Hauser Hydrostatic Level measurement Waterpilot FMX21 - AA121HGD10A Out : 4 -20 mA Cable : 10 m range : 0 - 1 bar	1,0	unit	Hitung	20.794.801,06	20.794.801,06	
2	DVR 8 Channel, Brand Hikvision type DS-7208HUHI-K1/E (setara)	1,0	unit	Hitung	2.400.000,00	2.400.000,00	
3	HDD WD Purple (Setara) 2TB u/ DVR CCTV	1,0	unit	Hitung	900.000,00	900.000,00	
4	Asesoris pemasangan (skun, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch)	1,0	Ls	Hitung	100.000,00	100.000,00	
							24.194.801,06
II	Biaya Pelaksanaan						
1	Pemasangan sensor level di lokasi, kalibrasi, dan setting plc	1,0	unit	Hitung	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	Pemasangan DVR CCTV di lokasi, setting DVR	1,0	unit	Hitung	500.000,00	500.000,00	
							500.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							24.694.801,06
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	24.694.801,06 24.695.000,00

Disyahkan oleh :

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui oleh :

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Juli 2024
Dihitung oleh

Julfan Fadhi
Kabid. Operasional Pompa