

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN KERUSAKAN DVR CCTV
LOKASI: BOOSTER PUMP GAPERTA DAN SEJARAH

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	ANL	HRG. SAT. (Rp)	JLH. HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
I	MATERIAL						
1	DVR 8 Channel, Brand Hikvision type DS-7208HUHI-K1/E (setara)	2,0	unit	Hitung	2.400.000,00	4.800.000,00	
2	HDD WD Purple (Setara) 2TB u/ DVR CCTV	2,0	unit	Hitung	900.000,00	1.800.000,00	
3	Asesoris pemasangan (skun, kabel ties, paku klem kabel, isolasi scotch)	1,0	Ls	Hitung	100.000,00	100.000,00	
							6.700.000,00
II	Biaya Pelaksanaan						
1	Pemasangan DVR CCTV di lokasi, setting DVR	2,0	unit	Hitung	500.000,00	1.000.000,00	
							1.000.000,00
Jumlah biaya pelaksanaan							7.700.000,00
Terbilang : Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah						Grand Total Dibulatkan	7.700.000,00 7.700.000,00

Disyahkan oleh :

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui oleh :

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Mei 2025
Dihitung oleh
Julfan Fadhi
Kabid. Operasional Pompa