

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PERBAIKAN KERUSAKAN CCTV - BOOSTER PUMP MEDAN DENAI

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I <u>Material</u>						
1	DVR 8 Channel, Brand Hikvision type DS-7208HUHI-K1/E (setara)	1,0	unit	Hitung	2.400.000,00	2.400.000,00
2	HDD WD Purple (Setara) 2TB u/ DVR CCTV	1,0	unit	Hitung	1.500.000,00	1.500.000,00
					Jumlah I	3.900.000,00
II <u>Pelaksanaan Pekerjaan</u>						
1	Perakitan DVR dalam Box Panel, setting DVR.	1,0	ls	ls	250.000,00	250.000,00
					Jumlah II	250.000,00
Terbilang : Empat Juta Se Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					Jumlah I + II	4.150.000,00
					TOTAL	4.150.000,00
					Dibulatkan	4.150.000,00

Disahkan Oleh,

Diketahui Oleh,

Medan, Pebruari 2024

Dihitung oleh

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Julfan Fadhlly
Kabid. Operasional Pompa