

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN UPS DAN PRESSURE SENSOR INLET DI BOOSTER PUMP GARU

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	<u>Material</u>					
1	UPS ICA type PN-602B (line interactive)	1,0	unit	Hitung	2.900.000,00	2.900.000,00
2	Stabilizer ICA type FR-1000 (ferro resonant)	1,0	unit	Hitung	4.300.000,00	4.300.000,00
3	Pressure Sensor, Cerabar E+H Range 0-10 Bar 4-20 mA Cerabar PMP11-AA1L1PBWBJ	1,0	unit	Hitung	6.771.000,00	6.771.000,00
4	Baterai VRLA 12V 50AH LUMINOUS (setara)	2,0	unit	Hitung	1.380.000,00	2.760.000,00
5	Asesoris Pemasangan (terminal bateray, kabel bateray, Isolasi, kabel ties, klem kabel, fischer)	1,0	Ls	Ls	300.000,00	300.000,00
					Jumlah I	17.031.000,00
II	<u>Pelaksanaan Pekerjaan</u>					
1	Pemasangan dan setting sensor, Baterai dan UPS di lokasi, termasuk instalasi kabel	1,0	ls	ls	500.000,00	500.000,00
					Jumlah II	500.000,00
Terbilang : Dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah					Jumlah I + II	17.531.000,00
					TOTAL	17.531.000,00
					Dibulatkan	17.531.000,00

Disahkan Oleh,

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum

Diketahui Oleh,

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Mei 2025

Dihitung oleh,

Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa