

RAB BONGKAR PASANG BUTTERFLY Ø 400 MM BY PASS
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH

No	Uraian Pekerjaan	Ukuran	Volume	Satuan	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Ø				(Rp)	(Rp)
I	PEKERJAAN BUTTERFLY ø400 MM						
	<u>Pembelian Material</u>						
1	Butterflay Valve (Wafer Type)	400 mm	2,00	Bh	Tabel	50.103.500,00	100.207.000,00
2	Bold & nut Mild Steel Panjang	3/4 x 8"	32,00	Bh	Tabel	46.600,00	1.491.200,00
3	Rubber Packing	5 mm	4,00	M	Tabel	247.639,00	990.556,00
	<u>BIAYA PELAKSANAAN</u>						
1	Pembersihan Lokasi	-	1,00	tpt	Is	500.000,00	500.000,00
2	Bongkar Butterfly Valve (MH)	400 mm	2,00	Bh	Tabel	819.562,50	1.639.125,00
3	Pasang Butterfly Valve (MH)	400 mm	2,00	Bh	Tabel	1.639.125,00	3.278.250,00
4	Sewa Katrol (2 set)	-	1,00	Hari	Tabel	173.400,00	173.400,00
5	Penerangan 2 titik lampu (2 Malam)	-	20,00	Jam	Tabel	38.300,00	766.000,00
						Jumlah I :	109.045.531,00
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Mobilisasi material	-	1,00	Lokasi	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
						Jumlah II :	1.500.000,00
Terbilang : Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah,-						Jumlah I+II	110.545.531,00
						PPn 11 %	12.160.008,41
						Total	122.705.539,41
						Dibulatkan	122.705.500,00

Disyahkan Oleh,

Ali Ismail Siregar
Kadiv.Perencanaan Air Minum

Disetujui Oleh,

Dedi Gusman
Kadiv.Transmisi Distribusi

Medan, Juli 2024
Dihitung oleh


Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa