

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PERBAIKAN MONITOR CCTV DAN TV RUANG OPERATOR BOOSTER SEI AGUL

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I <u>Material</u>						
1	LED TV Monitor SAMSUNG 32 INCH 32N4001 (setara), termasuk bracket, kabel HDMI 5m .	2,0	unit	Hitung	3.500.000,00	7.000.000,00
2	Kabel power, Eterna, 2 x 0,75 NYMHY	5,0	meter	Hitung	7.000,00	35.000,00
3	Stop Kontak 5 lubang	1,0	bh	Hitung	35.000,00	35.000,00
4	Asesoris Pemasangan (konektor RJ-45, Isolasi, kabel ties, klem kabel, fischer)	1,0	Ls	Ls	100.000,00	100.000,00
					Jumlah I	7.170.000,00
II <u>Pelaksanaan Pekerjaan</u>						
1	Pemasangan dan setting monitor CCTV dan TV , termasuk instalasi kabel	1,0	ls	ls	200.000,00	200.000,00
					Jumlah II	200.000,00
Terbilang : Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah					Jumlah I + II	7.370.000,00
					TOTAL	7.370.000,00
					Dibulatkan	7.370.000,00

Disahkan Oleh,

Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan

Diketahui Oleh,

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, September 2022

Dihitung oleh,

Julfan Fadhlil
Kabid. Operasional Pompa