

URAIAN BIAYA TAHUN 2023

UNIT KERJA : DIVISI TRANSMISI DISTRIBUSI

NO.PERKIR - AAN	URAIAN	SATUAN	HARGA	JUMLAH	TOTAL (Rp.)
92.01.24.00 - BAHAN KIMIA DESINFEKTAN					
92.01.24.00	CALCIUM HYPOCHLORITE BAHAN KIMIA DESINFEKTAN BOOSTER PUMP	KG	45.000	18.000,00	810.000.000
SUB TOTAL :				18.000,00	810.000.000
93.01.30.00 - PEMAKAIAN BAHAN BAKAR					
93.01.30.00	BAHAN BAKAR SOLAR BOOSTER PUMP	LITER	28.000	48.000,00	1.344.000.000
SUB TOTAL :				48.000,00	1.344.000.000
93.02.10.00 - PEMELIHARAAN BANGUNAN/PENYEMPURNAAN TANAH					
93.02.10.00	PENGECATAN POMPA/ELEKTROMOTOR/TANGKI, PANEL, PIPA BOOSTER PUMP	UNIT	10.000.000	6,00	60.000.000
SUB TOTAL :				6,00	60.000.000
93.02.20.00 - PEMELIHARAAN RESERVOIR DAN TANGKI-TANGKI					
93.02.20.00	PEMASANGAN ALAT UKUR TANGKI BBM SOLAR BOOSTER PUMP	UNIT	15.000.000	3,00	45.000.000
93.02.20.00	PENCUCIAN RESERVOIR BOOSTER PUMP	UNIT	60.000.000	5,00	300.000.000
93.02.20.00	PERBAIKAN TUTUP BAK VALVE BOOSTER PUMP	UNIT	25.000.000	2,00	50.000.000
93.02.20.00	PERBAIKAN TUTUP MAINHOLE & TUTUP SARINGAN HAWA BOOSTER PUMP	UNIT	10.000.000	3,00	30.000.000
SUB TOTAL :				13,00	425.000.000
93.02.30.00 - PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI/DISTRIBUSI					
93.02.30.00	PENCUCIAN PIPA TRANSMISI DARI IPA KE BOOSTER WILAYAH ZONA 1	UNIT	200.000.000	3,00	600.000.000
93.02.30.00	PENGADAAN/PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI/DISTRIBUSI MATERIAL + UPAH	UNIT	62.500.000	12,00	750.000.000
SUB TOTAL :				15,00	1.350.000.000
93.02.50.00 - PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA					
93.02.50.00	INDIKATOR PANEL POMPA BOOSTER PUMP	UNIT	10.000.000	3,00	30.000.000
93.02.50.00	PERBAIKAN PIPA DAN AKSESORIES POMPA BOOSTER PUMP	BUAH	30.000.000	4,00	120.000.000
SUB TOTAL :				7,00	150.000.000