

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PERBAIKAN KERUSAKAN MONITOR CCTV
BOOSTER PUMP PADANG BULAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I Material						
1	Set top box dvbt2 matrix plus dongle wifi+hdmi (setara)	14,0	unit	Hitung	380.000,00	5.320.000,00
2	antena digital antena tv outdoor original + kabel 13m	14,0	unit	Hitung	130.000,00	1.820.000,00
					Jumlah I	7.140.000,00
II Pelaksanaan Pekerjaan						
1	Pemasangan dan setting set top box di lokasi, termasuk instalasi antenna	14,0	ls	ls	50.000,00	700.000,00
					Jumlah II	700.000,00
Terbilang : Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah					Jumlah I + II	7.840.000,00
					TOTAL	7.840.000,00
					Dibulatkan	7.840.000,00


Disahkan Oleh,

Nurleli
Kadiv. Perencanaan

Diketahui Oleh,

Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi

Medan, Agustus 2023
Dihitung Oleh


Julfan Fadhl
Kabid. Operasional Pompa